

تأثير مضاد للثلج للحد من عملية إذابة التجمد
تقلل تقنية FrostOut الجديدة بشكل ملحوظ* من تكوين الثلج، وبالتالي
تمنع إذابة التجمد المتكررة.



إخلاء مسؤولية
*استناداً إلى نتائج معهد SLG، من خلال مقارنة الفريزر الأفقي Whirlpool CO214W بسعة تخزين
صافية 214 لتر المزود بتقنية FrostOut مع نفس الموديل غير المزود بتقنية FrostOut. قد تختلف
كمية الثلج المُخفضة في الموديلات الأخرى للمنتج.

عزيزي العميل، هذا المنتج مزود بنظام "FrostOut". يفضل تقليل تكون الثلج داخل الحيز الداخلي نقل الحاجة لإدابة التجمد. هذا الجهاز يتيح فتح الباب مرة أخرى بسهولة حتى إذا كان قد تم غلقه. لضمان التشغيل السليم للنظام يجب ألا يتم تغطية الفتحة في وسط الجهاز بالطعام (A). يوصى بفتح الباب دائماً باستخدام القفل المورد، بهذه الطريقة، وبشكل خاص في فترة الاستخدام الأولى، يتم ضمان التشغيل الجيد للفرزير (B). أثناء التشغيل العادي للجهاز ينبغي مراقبة تكون الثلج داخل تجويف الجهاز. عندما تكون الفتحة ممتلئة بالثلج، يرجى إزالة الغطاء، كما هو موضح في الصورة (C، من الشكل 1 إلى الشكل 2)، وقم بغسله أسفل تيار ماء متدفق (C، الشكل 3). فور القيام بتجفيفه (C، الشكل 4)، يمكنك إعادة تركيب الغطاء بإتباع الإجراء الموضح (C، من الشكل 5 إلى الشكل 6).

